PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-065403

(43) Date of publication of application: 16.03.2001

(51)Int.CI.

F02D 45/00 B60R 16/02

(21)Application number: 11-243180

(71)Applicant : DENSO CORP

(22)Date of filing:


30.08.1999

(72)Inventor: MATSUURA YUICHIRO

(54) TROUBLE DIAGNOSIS DEVICE OF ELECTRONIC CONTROL DEVICE FOR AUTOMOBILE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid an inconvenience by a miss-detection under a high vibration environment. SOLUTION: The engine ECU1 which is the electronic device foe an automobile is arranged on an engine room or the position to which the vibration of the engine is directly applied. A printed circuit board 3 is arranged inside a frame body 2 and electronic parts for constituting ECU 1 also a G sensor 13 are mounted on the printed circuit board 3. When the signal from the G sensor 13 for detecting the engine vibration is taken in CPU 4 and it is judged that the signal stays under the vibration of a prescribed range or more, an abnormal detection treatment is prohobitted.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-65403

(P2001-65403A) (43)公開日 平成13年3月16日(2001.3.16)

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード (参考)

F02D 45/00 B60R 16/02

370 650 F02D 45/00

370 C 3G084

B60R 16/02

650

J

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全5頁)

(21)出願番号

特願平11-243180

(22)出願日

平成11年8月30日(1999.8.30)

(71)出願人 000004260

株式会社デンソー

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

(72)発明者 松浦 雄一郎

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会

社デンソー内

(74)代理人 100068755

弁理士 恩田 博宣 (外1名)

Fターム(参考) 3G084 BA33 DA27 DA28 EA07 EA11


EB06 EB22 EC01 EC03 FA00

(54) 【発明の名称】自動車用電子制御装置の故障診断装置

(57)【要約】

【課題】高振動環境下での誤検出による不具合を回避することができる自動車用電子装置の故障診断装置を提供する。

【解決手段】自動車用電子装置であるエンジンECU1はエンジンルーム又はエンジンの振動が直接加わる位置に配設されている。枠体2の内部にはプリント基板3が配置され、プリント基板3にECUを構成するための電子部品が搭載されるとともにGセンサ13が搭載されている。エンジン振動を検出するGセンサ13からの信号がCPU4に取り込まれ、所定範囲以上の振動下にあると判断した際には、異常検出処理を禁止する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高振動環境下に置かれる自動車用電子制 御装置に適用されるものであって、

自動車用電子制御装置の異常を検出する異常検出手段 と、

振動を検出する振動センサと、

前記振動センサからの信号により所定範囲以上の振動下 にあると判断した際には、前記異常検出手段による異常 検出処理を禁止、又は異常検出結果を無効化する処理手 段と、を備えたことを特徴とする自動車用電子制御装置 10 の故障診断装置。

【請求項2】 自動車用電子制御装置は、エンジンルー ム又はエンジンの振動が直接加わる位置に配設され、エ ンジン制御を行うためのものであり、

前記振動センサは、エンジン振動を検出するものである 請求項1に記載の自動車用電子制御装置の故障診断装 置。

前記振動センサは、電子制御装置を構成 【請求項3】 するための電子部品が搭載されるプリント基板に搭載さ れていることを特徴とする請求項1又は2に記載の自動 20 車用電子制御装置の故障診断装置。

前記振動センサは、電子制御装置を構成 するための電子部品がパッケージされる枠体の内部に配 置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の 自動車用電子制御装置の故障診断装置。

前記電子制御装置は、エンジン吸気系の 【請求項5】 部材に配設されていることを特徴とする請求項2に記載 の自動車用電子装置の故障診断装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は自動車用電子制御 装置の故障診断装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、自動車用電子機器である電子 制御装置(ECU)への信号線(入力信号)が断線して いないか故障診断をする際には、外部より乱入するノイ ズの影響などが考慮されてきた。その対策としては、抵 抗とコンデンサでフィルタを設けたり、信号線のモニタ 一状態が一回のサンプリングで断線状態にあったとして もすぐには故障判定せず、複数回続けてその状態になっ 40 たときに初めて故障判定するやり方がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ECU が搭載される環境には上述の電気的ノイズばかりではな く、温度や振動も考慮すると、上記従来技術を備えた検 出方法でも、誤検出する可能性がある。信号線の断線検 出では、実際に断線していなくてもコネクタ嵌合部の接 触不良によって断線を誤検出したり、高振動環境下の動 作においては接触不良だけでなく、振動によって圧力を グ入力信号値の異常をもたらすこともある。

【0004】このような形で故障判定した車両が整備工 場で検査を受けた場合、高振動環境ではないためほとん どの故障状態が再現せずに終わってしまう。そのため、 原因不明のままユニット交換となって多大な出費を生じ ることが多々ある。

【0005】また、近年のECU搭載環境に見られる傾 向では、車室内空間の拡大やワイヤーハーネスの短縮化 を狙ってECUをエンジンルーム内に搭載したり、エン ジンへ直接搭載するケースも増加しており、高温環境下 でのコネクタの緩みが生じやすい。また、ECUの制御 が複雑化して制御に使用するコネクタのピン数の増加が 更に今後この問題を増加させる可能性がある。

【0006】そこで、この発明の目的は、高振動環境下 での誤検出による不具合を回避することができる自動車 用電子制御装置の故障診断装置を提供することにある。 [0007]

【課題を解決するための手段】請求項1,2に記載の発 明によれば、処理手段によって、振動センサからの信号 により所定範囲以上の振動下にあると判断した際には、 異常検出手段による異常検出処理が禁止、又は異常検出 結果が無効化される。よって、高振動環境下での誤検出 による不具合を回避することができる。

【0008】ここで、請求項3に記載のように、前記振 動センサは、電子制御装置を構成するための電子部品が 搭載されるプリント基板に搭載されているものとした り、請求項4に記載のように、前記振動センサは、電子 制御装置を構成するための電子部品がパッケージされる 枠体の内部に配置されているものとすると、電子制御装 置に加わる振動を正確に検出できる等の効果がある。

【0009】また、請求項5に記載のように、前記電子 制御装置はエンジン吸気系の部材に配設されているもの とすると、特に高い振動が加わる環境にある場合に有用 なものとなる。

[0010]

【発明の実施の形態】(第1の実施の形態)以下、この 発明を具体化した第1の実施の形態を図面に従って説明 する。

【0011】本実施形態では、自動車用電子制御装置が エンジン制御用電子制御ユニット(以下、エンジンEC **ひという)であり、このエンジンECUはエンジンルー** ム又はエンジンの振動が直接加わる位置(エンジン吸気 系の部材等) に配設されている。このように、エンジン ECUは高振動環境下に置かれる。

【0012】本実施形態におけるエンジンECUの故障 診断装置の構成を図1に示す。図1においては、エンジ ンECU1を上から見ており、ECU容器(パッケー ジ) の蓋を取り外した状態である。

【0013】エンジンECU1の枠体2は、ECU1を 受けた索子・基板が発するピエゾ効果によって、アナロ 50 構成するための電子部品をパッケージするためのもので

4

あり、枠体2内にはプリント基板3が配置されている。 プリント基板3にはECU1を構成するための電子部品 が搭載され、より具体的には、CPU4(電子部品)と 入力バッファ5 (電子部品) と出力バッファ6 (電子部 品)が搭載されている。また、枠体2にはコネクタ7a が設けられている。このコネクタ7aの相手方のコネク タ7 bにはワイヤーハーネス8を介して車両センサ・ス イッチ9がつながっている。このセンサ・スイッチ用コ ネクタ7bがECU側コネクタ7aに接続され、雄雌の コネクタの嵌合にてピン同士が接触して電気的に接続さ 10 れている。そして、CPU4はセンサ・スイッチ9から の信号を入力バッファ5を介して入力する。このエンジ ンECU1が車両信号を入力する際、入力バッファ5に よりCPU4の処理し易い状態に変換される。また、入 カバッファ5には、外部より乱入するノイズを除去する ためのフィルタ回路(例えばCR回路)も含まれる。こ のようして入力された信号に基づきCPU4は各種の演 算を行い、エンジン運転状態に応じた最適燃料量等を算 出する。

【0014】また、枠体2にはコネクタ10aが設けられている。このコネクタ10aの相手方のコネクタ10bにはワイヤーハーネス11を介して車両アクチュエータ12がつながっている。このアクチュエータ用コネクタ10bがECU側コネクタ10aに接続され、雄雌のコネクタの嵌合にてピン同士が接触して電気的に接続されている。そして、CPU4は前述の各種の演算結果に基づいて出力バッファ6を作動させ、車両アクチュエータ12を制御して最適なる燃料量の噴射等を行わせる。

【0015】さらに、エンジンECU1は故障診断機能を有しており、CPU4はエンジンECU1への信号線 30 (入力信号)が断線していないか等の異常を検出する。また、プリント基板3には、エンジン振動を検出する振動センサとしてGセンサ13が搭載(実装)されている。つまり、本システムは車両からの入力信号が疑わしいことを判断するのが目的であるため、振動を検出するセンサ(Gセンサ)13はECU1に内蔵されている。そして、このGセンサ13の値(センサ出力信号)はアナログ信号として直接CPU4に取り込まれる。

【0016】次に、故障を検出する処理方法について、 図2のフローチャートで説明する。CPU4は16 ms e c 毎に信号を取り込み、通常の制御を実行している。 これと並行して図2 の処理を実行する。

【0017】ステップ100, $102\sim105$ の処理を 先に説明する。CPU4は16msec年にステップ100で信号(例えばヒータ信号)を読み取る。そして、 CPU4は、ステップ102で、その読み取り値が正常 範囲内であるかを判断する。これが仮故障判定である。

【0018】正常範囲である場合は、CPU4はそのままステップ100に戻って同じことを繰り返す。CPU4は読み取り値が正常範囲内でない場合、つまり仮故障50

と判定された場合は、ステップ103に移行して、用意されたカウンタのカウント値を「1」インクリメントし、その疑わしさのレベルを上げる。

【0019】その後、CPU4はステップ104では、そのカウンタの値が所定値を越えたかどうかで故障判定する。そして、CPU4はステップ104でカウント値が所定値を越えていなければ、ステップ100に戻り、越えていた場合には仮故障ではないとして故障処理ステップ105に移る。つまり、例えば、信号レベルから断線有りとの仮判定が4回連続した場合には最終的に故障であると判定する。

【0020】このステップ105の処理には、故障コードの記憶やユーザーへの故障表示、入力データのフェールセーフ値への置き換えなどが含まれる。これが、故障検出フローの一連の処理である。

【0021】ここまでは、故障診断として一般的に行われている故障検出方法である。さらに、図2のフローチャートにおいては、ステップ102の処理よりも前のステップ101において、CPU4はGセンサ13の値が所定範囲内であるかを判断する。つまり、エンジンECU1が受ける振動として一定値以上の大きな振動がかかっているか否か判定する。

【0022】なお、ステップ100での信号読取りはGセンサ13の値を読み取ることも含まれる。ここで、Gセンサ13の値が所定範囲内、つまり振動が小さいときは外部から入力される信号の値に対する信頼性も高いものとして、ステップ102以降の故障判定処理を実行する

【0023】しかし、Gセンサ13の値が高く、高振動 環境であると判定した場合は、ステップ100に戻って、その後の故障判定処理(故障診断)を禁止する。特に、エンジンECU1をエンジン吸気系部材に取り付けたときには、エンジンECU1にかかる振動が約20G近くになることもあり(単にエンジンルーム内の振動環境というだけでは4G~5G)、この場合にコネクタの一時的な接触不良などが発生しやすくダイアグコードを記憶し、異常があったエンジンECUとして整備工場などに返品されると再現しない不具合が大量に発生することも考えられるが、本装置においては高G環境下に使われるエンジンECUにGセンサを取り付けて、高Gがかかっている時には故障診断(断線検出)が行われない。

【0024】また、Gセンサ13はエンジンECU1に内蔵されているため、他の外部から入力される信号よりは信頼性が高い。つまり、プリント基板3に搭載され、直接CPU4に接続されているので(ハーネスやコネクタを介さずにECU1に接続されているので)、信頼性が高く、かつ、振動を直接検出できる。

[0025] このように本実施の形態は、下記の特徴を 有する。

(イ) 処理手段としてのCPU4は図2の処理を実行す

10

30

ることにより、Gセンサ(振動センサ)13からの信号 により所定範囲以上の振動下にあると判断した際には異 常検出処理を禁止した。これにより、エンジンECU1 が受ける振動を検出してある一定値以上の大きな振動が かかっている最中は故障診断が止められるので、高振動 環境下での誤検出による不具合を回避することができ る。

【0026】詳しくは、エンジンECU1をエンジンル ーム内もしくはエンジンへ直接搭載する場合に、ECU 1への入力信号が断線していないか故障診断をする際、 高振動環境下の動作においてはコネクタ嵌合部の接触不 良によって断線を誤検出するだけでなく、振動によって 圧力を受けた素子・基板が発するピエゾ効果によって、 アナログ入力信号値の異常をもたらすこともあり、故障 判定した車両が整備工場で検査を受けた場合、高振動環 境ではないため故障状態が再現できずに原因不明のまま ユニット交換となってしまうが、本実施形態において は、高振動時には異常検出処理が禁止されるので断線の 誤検出を防止して無用なユニット交換が行われることが ない。

(ロ)特に、振動センサ13は、エンジンECU1での 枠体2の内部のプリント基板3に搭載したので、エンジ ンECU1に加わる振動を正確に検出でき、又、コネク 夕を使わずにCPU4にその信号を送るので、断線やコ ネクタ外れに強い。

(ハ) ECU1はエンジン吸気系の部材に配設され、特 に高い振動が加わる環境にあるので有用である。例え ば、吸気系モジュール(エアクリーナ、インテークマニ ホールド、燃料配管系それぞれのモジュール構成が集合 体となり、例えばエンジン直上にマウントされるもの) にECUを取り付ける場合に適用すると、特に有用であ る。

【0027】なお、前述した例ではECU1内に振動セ ンサ13を設けたが、ECU1外に振動センサ13があ ってもよい。但し、この場合には振動によるコネクタ嵌 合部の接触不良により振動センサ信号が誤入力されるの を防止すべく、振動センサ値をデジタル変換したデータ を取込んだ方が望ましい。また、ECU1と同じ振動環 境下にある他のECU内に振動センサがあり、この他の ECUにて検出した振動センサデータを通信によりEC 40 U1に取込むようにしてもよい。

(第2の実施形態) 次に、第2の実施の形態を、第1の 実施の形態との相違点を中心に説明する。

【0028】図3には第2の実施の形態の処理を示す。 CPU4はステップ200で信号読取りを行った後、ス テップ201でGセンサ13による振動が所定範囲以内 であればステップ202~205の一連の故障検出処理 を実行する。これは、図2のステップ102~105と 同じなので説明は省略する。

【0029】一方、ステップ201において、振動が所 50

定値より大きい場合には、CPU4はステップ206以 降に移行して仮故障判定を実行する。詳しくは、まず、 ステップ206で、その読取った値が正常範囲内である かを判断する(仮故障判定)。正常範囲である場合は、 CPU4はそのままステップ200に戻って同じことを 繰り返し、正常範囲でない場合(仮故障と判定された場 合) は、ステップ207に移行して、カウンタのカウン ト値を「1」インクリメントし、ステップ208におい てそのカウンタの値が所定値を越えたかどうかで故障判 定する。越えていなければ、ステップ200に戻り、越 えていた場合には仮故障ではないとして故障処理ステッ プ209に移る。この故障処理ステップ209におい て、記憶される故障データに高振動環境であるデータも 記憶させる。つまり、ダイアグコードに高Gであるとい うサブ情報を付け、検出した故障判定値を従来の故障判 定情報と区別する。

【0030】このように、本実施形態では、第1の実施 の形態とは異なり、高振動環境下においても故障判定処 理を禁止せずに、ステップ206で故障判定処理を継続 するとともに、ステップ209では、記憶される故障デ ータに高振動環境であることを付随させ、車両整備時に おけるサービス性を向上させている。

【0031】つまり、図2の実施形態では疑わしい故障 情報を最初から記憶しないようにしたものであり、図3 は記憶した故障情報を疑わしいものであるか判別可能な 状態にしたものである。

【0032】以上の作用によって、再現性の乏しい故障 診断結果を低減させることが可能となる。このように本 実施の形態は、下記の特徴を有する。

(イ) 処理手段としてのCPU4は図3の処理を実行す ることにより、Gセンサ(振動センサ)13からの信号 により所定範囲以上の振動下にあると判断した際には異 常検出結果に高Gであるというサブ情報を付けることに より異常検出結果を無効化した。このように、エンジン ECU1が受ける振動を検出してある一定値以上の大き な振動がかかっている最中は検出した故障判定値を従来 の故障判定情報と区別することにより、高振動環境下で の誤検出による不具合を回避することができる。

【0033】なお、所定範囲以上の振動下にあると判断 した際には異常検出結果に高Gであるというサブ情報を 付けることにより異常検出結果を無効化したが、他に も、所定範囲以上の振動下にあると判断した際には異常 検出結果を完全にキャンセルしてもよい。

【0034】以下、別例を説明する。これまでの説明に おいては電子制御装置はエンジン制御を行うためのEC Uであったが、これに限ることなく、車両制御用のEC Uやポディ制御用のECU等に適用してもよい。

【0035】また、電子制御装置の配置箇所に関して、 車両ボディ系(例えばサスペンション等)にECUを配 設する場合に適用してもよく、この場合には振動センサ 7

にて車両ボディ系の振動を検出する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施の形態におけるエンジンECUの故障診断装置の構成を示す平面図。


【図2】 第1の実施の形態における作用を説明するためのフローチャート。

【図3】 第2の実施の形態における作用を説明するためのフローチャート。


【符号の説明】

2…枠体、3…プリント基板、4…CPU、13…Gセンサ。

【図1】



[図3]



【図2】

